

انجمن نظام مهندسی ساختمان زنجان
 شماره: ۱۴۰۰/۱۱۴۵۹
 تاریخ: ۱۳/۱۷/۱۴



سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره هشتم - شماره ۷۹ »

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ساعت شروع جلسه : ۱۷:۰۰ | ساعت خاتمه جلسه : ۱۹:۰۰ |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|--------|------------|-------------------|------------|-------------|
| حاضرین | جمال رسولی | حسامالدین یوسفیان | عیسی عسگری | مرتضی بیگلی |
| مدعوین | | | | |

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی آغاز گردید.

پیرو بررسی نقشه‌های ترسیمی از سوی دفاتر طراحی و همچنین نظارت‌های مدانی سورت گرفته مشخص گردید که برخی از نقشه‌های واصله فاقد پلان همبندی اصلی بوده و این موضوع سبب اجرا نشدن همبندی اصلی در برخی پروژه‌های ساختمانی شده است با توجه به الزام طراحی و اجرای همبندی اصلی در ساختمان‌ها بر اساس ماده پ-۱-۴-۷-۱ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان و نامه مرتبط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به شماره ۲۲۵۴۳/ش م مورخ ۹۴/۰۹/۲۵، مقرر گردید جهت یادآوری اهمیت موضوع مذکور نامه‌ای از طرف سازمان به کلیه دفاتر مهندسی طراحی ارسال گردد. ضمناً موضوع به اعضای کنترل نقشه نیز اعلام می‌گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون: جمال رسولی

جمال رسولی