



گزارش تصویری

پیشرفت پروژه مجتمع رفاهی (گاوازننگ)

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان زنجان

طی سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷



وضعیت زمین در زمستان ۹۶



وضعیت زمین در زمستان ۹۶



وضعیت زمین در زمستان ۹۶



تحویل زمین به پیمانکار در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۴





عملیات خاک برداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳



عملیات خاک برداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳





تجهیز کارگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۵



تجهیز کارگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۵





تجهیز کارگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰



تجهیز کارگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹







عملیات خاکبرداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱



عملیات خاکبرداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱



بتن ریزی مگر در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲



گرسی چینی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲







کرسی چینی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۱



کرسی چینی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۱



کرسی چینی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵



عملیات انشعاب برق در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵













آرماتور بندی شناژ در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳



بتن ریزی شناژ در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۸



